


نقطه ریزش روغن چیست؟

نویسنده: مدیر آی سورسز تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ زمان مطالعه: ۱ دقیقه بازدید: ۸



نقطه ریزش روغن چیست؟ نقطه ریزش یا Pour Point، پایین‌ترین دمایی است که یک مایع نفتی یا روغنی در

نقطه ریزش روغن چیست؟

نقطه ریزش یا Pour Point، پایین‌ترین دمایی است که یک مایع نفتی یا روغنی در شرایط معینی می‌تواند روان و جاری شود. به عبارت دیگر، نقطه ریزش نشان‌دهنده دمایی است که در آن روغن به سهولت قابل پمپ کردن خواهد بود.

بررسی نکات مهم مربوط به نقطه ریزش

1. لزج و چسبناک شدن روغن در نقطه ریزش آن به ما کمک می‌کند تا دریابیم که روغن در چه دمایی دچار این حالت لزجی و چسبناکی خواهد شد.
2. یکی از فاکتورهای مهم در هر ماده روغنی و نفتی نقطه ریزش یا Pure Point آن ماده است که نشان می‌دهد ماده روغنی و نفتی در چه دمایی روان و جاری می‌گردد.
3. درست است که نقطه ریزش یا Pure Point یکی از فاکتورهای مهم هر ماده روغنی و یا نفتی است؛ اما در تهیه این مواد فقط به نقطه ریزش دقت نکنید و ملاک شما تنها نقطه ریزش محصول نباشد.
4. بین نقطه ریزش یا Pure Point روغن و دمای سرد یک ارتباط مستقیم وجود دارد و وقتی در مورد نقطه ریزش صحبت می‌کنیم همه چیز مربوط به کمترین دمای روغن می‌باشد.



#pour point of oil# نقطه ریزش روغن